



# Prüfbericht 2012 H

nach DIN 1076

Bauwerksname:	<b>Straßenbrücke über die Paar, Ottmarstr., Hügelshart</b>
Nächstgelegener Ort:	<b>Hügelshart</b>
Gemarkung:	<b>Hügelshart</b>
Bauwerksart:	<b>Einfeldbrücke aus Spannbetonfertigteilen</b>
Baujahr:	<b>1961</b>



Prüfer:	<b>Christian Wunderer, Dipl.-Ing. (FH)</b>
Prüfungsabschluss:	<b>14.01.12</b>

**Bauwerkszustand: befriedigend**



Bild 3: Abplatzungen in der nordwestlichen Kappenoberfläche



Bild 4: Betonabplatzung an der nordwestlichen Kappenstirnseite



Bild 5: Abplatzung mit freiliegender korrodierter Bewehrung an der Kappenstirnseite



Bild 6: Schadhafte Kappenquerfuge