Fotos der Bauschäden am Bestandsgebäude











Gebäuderückseite: Schäden in der Abdichtung, Korrodierte Bewehrung sichtbar





Gebäudewestseite: Putzabplatzungen infolge schadhafter Abdichtung



Garagenzufahrt: starke Durchbiegung der Holz-Wellstegträger und Fäulnis