660/5
660/13
660/11
680/20
656
Polizei
660/15
660/10
29a
29
31
33
35
37
660/24
660/12
653/3
660/9
660/16
Bauernbräustraße
660/3
50
48
680/19
660
660/14
Bahnhofstraße
A
222727
680/78
680/4
Stadt Friedberg
Erstellt von: Andrea Fendt, Baureferat - Abt. 33
Erstellt am: 14.02.2014
Maßstab 1:500
N
Geobasisdaten: © Bayerische Vermessungsverwaltung 2014

Baum- und Kontrollblatt

Projekt: Abteilung 33 Tiefbau Ortsteil / Kostenstelle: Friedberg / Straßen
Kontrollbereich: Bahnhofstr.

Plakettencode: 222727	Nummer: 8	Erfasst von:
Baumbez.:	Genauigkeit:	Erfassungsdatum:
Baumart (bot.): Acer platanoides		Lagebez.:
Baumart (dt.): Spitz-Ahorn		
Pflanzdatum:	gefällt: ☐	Koordinaten, Höhe: 4424569,96; 5357660,33;

Stammdaten

Höhe:	24,00 m
Rindendicke:	cm
Kronendurchmesser:	12,00 m
Kronenansatz:	6,00 m
Stammumfang 1:	254,00 cm
Stammumfang 2:	cm
Stammumfang 3:	cm
Stammumfang 4:	cm

Altersgruppe: Altbaum
bei Änderungen neuen Wert ankreuzen
☐ Jungbaum ☐ Degenerationsphase
☐ Maturationsphase
☐ Adultphase ☐ Naturdenkmal

Lebenserw: gering
bei Änderungen neuen Wert ankreuzen
☐ Gering ☐ Hoch
☐ Mittel ☐ Nicht definiert

Standort

Baumscheibe:
bei Änderungen neuen Wert ankreuzen
☐ Boden ☐ Pflaster
☐ Bepflanzt ☐ Asphalt
☐ Rasen

Verdichtung:
bei Änderungen neuen Wert ankreuzen
☐ Unverdichtet ☐ Hoch
☐ Gering ☐ Nicht definiert
☐ Mittel

Versiegelung:
bei Änderungen neuen Wert ankreuzen
☐ Keine ☐ Staunässe
☐ Gering ☐ Nicht definiert
☐ Stark

Baumschutz:

Auswertung

gut → schlecht

Totholzanteil	0 2 3 **4** 5
Schädigungsgrad	0 2 3 **4** 5
Vitalität	0 2 3 **4** 5
Zwieselbildung	0 2 **3** 4 5
Verminderte Standsicherheit	**0** 2 3 4 5
Gesamtbewertung	0 2 3 **4** 5

Bemerkungen: komplett abgestorbene Kronenteile
Baumbegehung am 15.02.14 durch Fendt und Rimpl. Bei der Baumkontrolle am 18.08.2014 weiterhin absterbende Kronenteile !!!!!!!!
-> Baum soll für weitere 2 Jahre standsicher gemacht werden.

Schadensanalyse

Schäden Krone		☒ Belaubung	☒ Feinäste	☒ Grobäste	☒ Starkäste	
	Astungen/Wunden	Rindenschäden	Offene Fäulen	Risse/Einwallung	Wachstumsdefizite	Schaderreger
Starkäste	0 2 3 **4** 5	0 2 **3** 4 5	**0** 2 3 4 5	**0** 2 3 4 5	**0** 2 3 4 5	
Schäden Stamm						
Stammkopf	0 2 **3** 4 5	**0** 2 3 4 5	**0** 2 3 4 5	0 2 **3** 4 5	**0** 2 3 4 5	
Stamm	0 2 **3** 4 5	0 2 **3** 4 5	**0** 2 3 4 5	0 2 **3** 4 5	0 **2** 3 4 5	
Stammfuß	**0** 2 3 4 5	**0** 2 3 4 5	**0** 2 3 4 5	0 2 **3** 4 5	0 **2** 3 4 5	

Schäden Wurzel
Wurzelanläufe ☐ Normal ☐ Reduziert ☐ Verdickt
Zwischen-räume ☐ Ohne Beanstandung ☐ Pilzfruchtkörper ☐ Verdeckt-bewachsen
Pilzart: ☐ Bodenwölbung

weitere Standortinformationen
Sicherheitserwartung ☐ Gering ☐ Mittel ☐ Hoch
Verkehrssicher ☐ ja ☐ nein

Kontrolle von: bichler Kontrolldatum: 18.08.2014 Nächste Kontrolle:

Festzulegende Maßnahme

Baum fällen, ohne Roden des Wurzelstockes

Priorität der Maßnahme: ☐ Gering ☐ Mittel ☒ Hoch ☐ Höchste	Menge/Stück	Bemerkungen:
Eingehende Untersuchungen Prüfstufe II veranlassen: ☐ Bruchsicherheit ☐ Fraktometer-Messung ☐ Hubsteigereinsatz ☐ Impulstomographie ☐ Resistograph-Bohrungen ☐ Schallhammermessung ☐ Seilklettertechnik ☐ Standsicherheit		Angeordnet am: 21.08.2013 Ausführungsdatum:

4/9/2014 14:07


absterbende Kronenteile
große Astungs-wunden
4/9/2014 14:06

+ Befund Baum

21/11/2014 11:26

21/11/2014 11:24