



Beschlussvorlage 2016/355	Referat	Baureferat
	Abteilung	Abt. 30, Baureferat
	Verfasser(in)	Baureferat

Gremium	Termin	Vorlagenstatus
Bauausschuss	27.10.2016	öffentlich

**Platzgestaltung im Bereich Sparkassenplatz / Herrgottsruhstraße
- Beschluss über Haushaltsmittel für 2017 -**

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss spricht sich für eine moderate Neuordnung des Bereichs Sparkassenplatz / Herrgottsruhstraße aus. Die Verwaltung wird beauftragt einen entsprechenden Haushaltsansatz für 2017 vorzusehen.

anwesend:	für den Beschluss:	gegen den Beschluss:
------------------	---------------------------	-----------------------------



Sachverhalt:

Aufgrund anstehender Planungen auf den angrenzenden Privatgrundstücken im Bereich des Sparkassenplatzes sowie der Herrgottsruhstraße, hat Bürgermeister Eichmann am 19.07.2016 zu einer gemeinsamen Besprechung der Anlieger mit der Stadt Friedberg eingeladen, um einerseits die jeweiligen Planungen und Interessen abzustimmen und die weitere Vorgehensweise zu besprechen.

Auf Grundstück Fl.-Nr. 887, Gem. Friedberg ist beabsichtigt die Parkplätze des Hofladens sowie die Freiflächen neu zu organisieren und zu gestalten.

Das im Westen des Grundstückes Fl.-Nr. 887/8, Gem. Friedberg befindliche, schon seit einiger Zeit leerstehende Gebäude soll voraussichtlich abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Dabei steht auch die Lage des nördlich des bisherigen Gebäudes befindlichen Brunnens zur Disposition.

Aus Sicht der Verwaltung könnten die anstehenden Veränderungen zum Anlass genommen werden eine gestalterische Neuordnung dieses Bereiches anzudenken, bei der ohne zu große bauliche Eingriffe das Blindenleitsystem in Richtung Westen fortgesetzt, die Alleenstruktur der Herrgottsruhstraße (unter Beibehaltung der Fußgängerzone) wiederhergestellt und Flächen für die Durchführung eines Wochenmarkts berücksichtigt werden könnten.

In der heutigen Sitzung soll diskutiert werden, inwieweit der Bauausschuss sich diesen Planungsüberlegungen anschließen kann.

Anlagen:

Plan- und Luftbildausschnitte des betroffenen Bereiches