



FOS/BOS Volksfestplatz

Baum bei Kontrolle im Juli 2015

Fortgeschrittene Fäule im Kronenansatz, deswegen
Kronenteile unterversorgt und absterbend