




Augsburger Straße  
Baum bei Erstaufnahme 2010



Baum bei Kontrolle 2015



Augsburger Straße  
Baum bei Erstaufnahme 2010



Baum bei Kontrolle 2015



Herabstürzendes Totholz  
größer 3 cm