

Anlage: Fotodokumentation

BW 1.1.007 Schlossbrücke - Böschungssicherung



BW 1.2.008 Luitpoldstraße, Straßenbrücke Ach - Asphalt-, Betonsanierung,
Geländerbeschichtung



BW 1.2.010 Luitpoldstraße, Straßenbrücke Ach-Umlaufgraben

Geländer alt



Geländer neu



Geländerpfosten alt



Geländerpfosten neu



BW 1.5.015 Alberstötter, Durchlass Ach - Sanierung Fahrbahn, Geländer, Betonarbeiten

Zustand alt



Zustand neu



Zustand alt



Zustand neu



BW 1.5.025 Pappelweg, Durchlass Flutgraben

Geländer alt



Geländer neu



BW 1.5.018 Pappelweg, Straßenbrücke Ach - Asphaltanierung, Betonsanierung



BW 1.5.019 Pappelweg, Gehwegbrücke Ach

Holzbohlenbelag alt



Holzbohlenbelag neu



Geländerfüllstäbe alt



Geländerfüllstäbe neu

