



Prüfbericht 2012 H

nach DIN 1076

Bauwerksname: **Straßenbrücke über den Eisenbach, Aretinstraße, Rinnenthal**

Nächstgelegener Ort: **Rinnenthal**

Gemarkung: **Rinnenthal**

Bauwerksart: **Stahlbetonbrücke**

Baujahr: **1961**



Prüfer: **Christian Wunderer, Dipl.-Ing. (FH)**

Prüfungsabschluss: **03.12.12**

Bauwerkszustand: befriedigend




Bild 3: Querriss im Asphaltbelag am südlichen Bauwerksende




Bild 4: Offene und bewachsene Fuge am Fahrbahnrand



Bild 5: Höhenversatz am südöstlichen Bauwerksende




Bild 6:



Bild 7:



Bild 8: Kappe Oberstrom: Abplatzung an der nördlichen Kappenfuge



Bild 9: Kappe Oberstrom: Abplatzung an der Tropfkante




Bild 10: Überbauuntersicht