



Fotodokumentation:



Vorhandener Großbaumbestand in der Metzstraße
Bild oben: Blickrichtung nach Osten



Bild unten: Blickrichtung nach Westen



Beschädigte Bauminsel/Gehwegschäden





Bereits erneuerte Bauminself